⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-279249

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 2 年(1990)11月15日

B 23 Q 15/00 G 05 B 19/18

A 7528-3 C D 7623-5 H E 7623-5 H

審査請求 有 請求項の数 3 (全14頁)

5軸NC工作機械

②特 願 平1-99956

朗

②出 願 平1(1989)4月21日

@発 明 者

田 沼 匡 史

神奈川県綾瀬市寺尾台2丁目20番16号 綾瀬ハイツ203

勿出 願 人 杉

株式会社牧野フライス

東京都目黒区中根2丁目3番19号

製作所

個代 理 人

弁理士 青木

外4名

明細書

1. 発明の名称

5 軸 N C 工作機械

2, 特許請求の範囲

1. 静止機合に設けた直交3軸座標系(X軸、Y軸、Z軸)内で工具主軸とワークテーブルとが相対直線移動可能に設けられると共にその直交3軸座標系内において相互に直角な2軸線周り(A軸、B軸)に前記ワークテーブルが旋回可能に設けられてワークをNCプログラムに従って加工する5軸NC工作機械において、

前記直交 3 軸座標系内の被測定点の X 、 Y 、 Z 座標値を測定する測定手段と、

前記直交3軸座標系における前記ワークの旋回用A軸、B軸の2軸心の位置の座標値を予め記憶する第1の記憶手段と、

前記A軸、B軸を所定の姿勢位置に位置決めしたときの前記ワークテーブル上に取付けられたワークの加工基準点位置を前記測定手段によって測定した前記直交3軸座標系における測定座標値を

記憶する第2の記憶手段と、

前記ワークテーブルを前記A軸、B軸の前記所定姿勢位置から予め与えられるワークの加工姿勢位置を割出し旋回させたときに、その割出し近回角度と前記第1の記憶手段に記憶された前記A軸、B軸の2軸心の座標値と前記第2の記憶手段に記憶されたワークの加工基準点の前記ワークテーブル上のワークの加工基準点位置を所定の演算式に従って算出する演算手段と、

前記演算手段で算出されたワークの加工基準点位置を前記NCプログラムの加工原点位置として取込み、前記工具主軸とワークとの間の相対送り量を制御するNC装置とを

具備して構成され、前記ワークテーブルを割出し旋回させることにより加工姿勢位置に設定されたワークをNCプログラムに基づき加工することを特徴とする5軸NC工作機械。

2. 前記ワークテーブルは、前記 X 軸と平行に設定された前記 A 軸心周りに旋回可能な第 1 の旋

回基台と、該第1の旋回基台上に前記B軸心周りに旋回可能な第2の旋回ワーク台とを具備して構成され、前記第1の旋回基台の旋回軸心と前記第2の旋回ワーク台の旋回軸心との2軸心のずれ量を求め、該ずれ量を加味したA、B両軸心の座標値を前記第1の記憶手段に予め記憶させるようにした請求項1に記載の5軸NC工作機械。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、数値制御工作機械(以下、NC工作

機械加工分野で多用される傾向にある。この場合 に、従来より多用されるNC工作機械は、工具主 軸とワークテーブルとが静止機台に設けた直交3 軸座標系、即ち、工具主軸の軸心方向(2軸)、 その2軸と直交する他の2つの軸線方向(X軸、 Y軸)の3軸方向を座標軸とする3次元空間にお いて相対的に送り移動可能に構成され、工具主軸 の回転によりワークテーブル上に取付られた被加 工材であるワークにNC加工を自動遂行する構成 が一般的である。そして、NC工作機械の工具主 軸に装着された所望の工具によってワークテーブ ル上に取付けられたワークをNC加工するには、 当該ワークの特定点を加工基準点に設定し、この 加工基準点に関してワークを加工するNCプログ ラムを予め作成し、作成したNCプログラムに従 ってNC加工が遂行される。故に、NC加工の開 始に当たっては、まず、ワークテーブル上に取付 られたワークの加工基準点を前記の測定プローブ で測定し、測定結果の加工基準点をNC制御装置 に設定することにより、当該加工基準点を基準に

機械と言う)に関し、特に、機械の静止機合に設けた直交3軸座標系(X軸、Y軸、2軸)において工具主軸と被加工ワークが取付けられるワークテーブルとが相対的に直線移動可能な交3軸を立ちませる。名軸)に向の直線動作機と2軸回りの旋回動ので観光を備え、NCプークにNC加工を遂行できる5軸NC工作機械に関する。

〔従来の技術〕

NC工作機械はNCプログラムに従ってワークのNC加工を遂行する機能のみならず、ワークを機械外の位置とワークテーブル上の加工位置との間でパレットを介して自動的に着脱交換する機能や又工具主軸へ所望の工具や必要に応じて測定プローブ等をも自動的に交換する所謂、自動工具交換機能を備えたマシニングセンターとして種々の

して直交3軸座標系に送着されたに送りまれた。 世界 では、世界 には、世界 には、はれば、はれば、はれば、はれば、はれば、はれば

このような条件のワークでは、NC工作機械のワークテーブル上に傾斜テーブルや割り出しテーブル等を搭載し、機械の直交3軸座標系内でそれらテーブルを更に他の軸線回りに旋回させ、以てワークの特殊な加工面を工具主軸に対して垂直面となる位置に傾斜させたり、割り出し旋回させて

から加工する場合もあったが、特殊で、特に、上 記傾斜や割り出し旋回により、NCプログラムの 基準点となる加工基準点が傾いたり、旋回して移 動してしまうため、その移動後の加工基準点を測 定プローブにより測定する際に測定プローブはエ 具主軸に装着されて直交3軸方向にしか移動可能 でないため、必然的に正確に加工基準点に当接す ることが不可能、つまり、NC工作機械自体が自 動的にワーク加工基準点を自動計測して基準点を 設定することは精度上から不可能となる。故に、 このような特殊な加工面を有するワークの場合、 それ等の加工面を直交3軸座標系における3軸方 向の送り移動だけでNC加工が自動的に遂行し得 るワーク加工面と共に一連のNCプログラムに従 って連続的にNC加工を行うことは不可能で、加 工基準点を人為的に演算し、演算結果をNC装置 に設定して別工程でNC加工を遂行する等の制約 があった。

から問題があった。

依って、本発明は、直交3軸座標系と共に同直 交3軸座標系内で更に他の相互に直角な2つの軸線周りにワークテーブルを旋回可能にした機械的 構成を備えると同時に、予め作成されたNCワグラムに従ってNC動作させることにより、複雑な多面を有したワークをも一連のNC加工工程で連続的に機械加工可能な手段を備えた5軸NC工作機械を提供せんとするものである。

〔課題を解決するための手段〕

本発明は、上述の発明目的の達成に当たり、5軸NC工作機械のワークテーブル上に取付ける、該ワークを加工する場合には、でワークを加工する場合には、ジワークの加工基準点を例えば、対フークの力を対して登り位置として当該特定を勢位置としてクの傾斜を設定が対して変勢を特定を勢けるでワークの傾斜に近回を工具主軸に垂っている。

[発明が解決すべき課題]

然しながら、近年は上述のような特殊な傾斜面 を加工面とする被加工ワークが種々の分野の製品 に出現する傾向にあり、故に、NC加工プログラ ムに基づいて、複雑な多面を有したワークのNC 加工を一連のNC加工工程に依って遂行し得るよ うにする要望が増加し、NC工作機械を従来、通 常の直交3軸座標系における直線送り移動に加え て、同直交3軸座標系における他の軸周りにワー クテーブルを回転駆動源により自動的に旋回可能 に構成すると共にこれらのワークテーブルの旋回 動作機能が加わった場合にもNC加工プログラム に従って一連の加工工程により複雑な多面を効率 良く連続的にNC加工可能なNC工作機械の提供 が課題とされている。そこでワークテーブルは旋 回せず、工具主軸がA軸やB軸の旋回軸を有して いる5軸NC工作機械があるが、これは加工すべ き傾斜面に対して主軸が直交する向きに旋回軸を 傾けたとしても、工具長さによってNCプログラ ムを変えなければならず、NCプログラム作成上

加工基準点が先の測定位置から直交3軸座標系内 で変位した点の座標を予め記憶させた一定の演算 式に従って演算手段により演算し、その演算値か ら得た加工基準点の変位量によってNC装置に設 定されている加工基準点の座標を補正し、補正後 のワーク加工基準点に基づいてNCプログラムに 従って非傾斜ワーク面と同様にNC加工を遂行可 能にする手段を構成したものである。また、ワー クテーブルに 2 つの旋回軸線周りの機能を付与し て 5 軸 N C 工作機械にすると、上記の 2 つの相互 に直角な旋回軸を1点で交叉する直交状態に組み 立てることが極めて工作機械の組立を煩瑣にし、 熟練した組立技術とコスト高とを要することにな るため、本発明は、この2つの軸のずれ量を予め 組立終了時に測定し、測定結果から上記演算式を 補正する手段を設けた構成を採っている。

即ち、本発明によれば、静止機台に設けた直交3軸座標系(X軸、Y軸、Z軸)内で工具主軸とワークテーブルとが相対直線移動可能に設けられると共にその直交3軸座標系内において相互に直

角な2軸級周り(A軸、B軸)に前記ワークテーブルが旋回可能に設けられてワークをNCプログラムに従って加工する5軸NC工作機械において、上記直交3軸座標系内の被測定点のX、Y、Z座 種値を測定する測定手段と、

上記直交3軸座標系における上記ワークの旋回用A軸、B軸の2軸心の位置の座標値を予め記憶する第1の記憶手段と、

上記A軸、B軸を所定の姿勢位置に位置決めしたときの上記ワークテーブル上に取付けられたワークの加工基準点位置を上記測定手段によって測定した上記直交3軸座標系における測定座標値を記憶する第2の記憶手段と、

上記ワークテーブルを上記A軸、B軸の上記所定姿勢位置から予め与えられるワークの加工姿勢位置まで割出し旋回させたときに、その割出し旋回角度と上記第1の記憶手段に記憶された上記A軸、B軸の2軸心の座標値と上記第2の記憶手段に記憶されたワークの加工基準点の測定座標値とから、割出し旋回後の上記ワークテーブル上のワ

ログラムによるNC加工を実行するから、複雑な 多面性のワークのNC加工も直交3軸座標系のX、 Y、Zの3軸で記述した比較的簡単なNCプログ ラムによって終了させることができるのである。 以下、本発明を添付図面に示す実施例に基づい て更に詳細に説明する。

〔実施例〕

ークの加工基準点位置を所定の演算式に従って算 出する演算手段と、

上記演算手段で算出されたワークの加工基準点位置を前記NCプログラムの加工原点位置として取込み、上記工具主軸とワークとの間の相対送り量を制御するNC装置とを、

具備して構成され、上記ワークテーブルを割出し 旋回させることにより加工姿勢位置に設定された ワークをNCプログラムに基づき加工する構成を 備えた5軸NC工作機械を提供するものである。

[作用]

上述の構成によれば、種々の傾斜面を有した多面性のワークを5軸NC工作機械で加工するときに、傾斜した加工面の加工時にはワークテーブルのA軸またはB軸を旋回させて該傾斜した加工面を工具主軸に対して垂直姿勢位置に設定し、このときにNC装置ではワークテーブルの旋回動に伴ってワークの加工基準点を補正する演算作用を実行させ、補正後の加工基準点位置に基づきNCブ

図は第2図に示した5軸NC工作機械のワークテーブルの2つの旋回軸、A軸とB軸との軸心のずれを測定に依って求める原理を説明する図、第7図は第3図に示した5軸NC工作機械のワークテーブルの2つの旋回軸、A軸とB軸との軸心のずれを測定に依って求める原理を説明する図、第8図は演算過程のプローチャート、第9図は第8図の演算過程の詳細プロセスのフローチャートであ

先ず、第2図と第3図とを参照すると、本発明の2つの実施例に係る5軸NC工作機械の構成が示されている。2つの実施例において同一の要素部分は同一の参照番号で示してある。

5 軸NC工作機械は、床面に設置されるベース部12を一体にして有した静止機合14上にコラム16が立設され、このコラム16に工具主軸18が水平方向に軸心を有した機形主軸として設けられている。2つの実施例は、何れもコラム16が静止機合14に対して工具主軸18の軸心と一致した2軸方向に2軸モータM2の駆動により送

り移動可能であり、また、コラム16上で工具主軸18は上記2軸と直交するY軸方向にY軸モータMyの駆動により送り移動可能に設けられている。また、工具主軸18は主軸モータMsの駆動により主軸回転を行うように設けられている。

構成になっている。上記第2の旋回ワーク台36は2つのA軸サポート38、38に装着された回転軸受(図示に現れない。)を介して旋回する構成にある。

本発明は、勿論、上述した2実施例に限るもの ではなく、工具主軸18とワークテーブル32と が静止機台14に設けた直交3軸座標系内で相対 的に直交3軸方向に送り移動可能に設けられ、か つ、同直交 3 軸座標系内でワークテーブル 3 2 が 互いに直角を成す2つの軸心周りに旋回可能であ ることが基本条件であり、従って、例えば、工具 主軸18が図示の2実施例と異なり、縦方向の軸 心を有した立形主軸の構成の場合や、ワークテー ブル32がテーブルペース30を介してX軸方向 に横送り動作する構成に換え、コラム16が横送 り動作機能を有した構成とする場合も本発明が適 用可能な5軸NC工作機械に含まれるのである。 また、 X 、 Y 、 Z の直交 3 軸形 N C 工作機械のワ ークテーブル上にアタッチメントとしてNCロー タリーワークテーブルを 2 段重ねして A 軸、 B 軸 が、互いに直角な2つの軸線周りでA軸、B軸方向に旋回可能な設けられている。

第2図に示す第1の実施例では、ワークテーブル32は組立時に上記X軸と正確に平行に心地回設定されたA軸心周りに旋回可能な第1の旋回の旋回の一ク台36上に面の第2の旋回ワーク台36上に成ったもの第2の旋回ワーク台36上に成でする横している。そして、上記第1の旋回を1になる。は2つのA軸サポート38、38に装着された傾している。に現れない。)を介して旋回する構成にある。

また、第3図に示した第2の実施例では、ワークテーブル32は組立時に上記Y軸と正確に平行に心出し設定されたB軸心周りに旋回可能な第1の旋回基台34上に、該B軸心と設計上は直角配置のA軸心周りに旋回可能に第2の旋回ワーク台36が取付けられ、この第2の旋回ワーク台36上にパレット40を介してワークが取付けられる

を構成した場合も、本発明が適用可能な 5 軸 N C 工作機械に含まれるのである。

さて、本発明は上述した機械的構成を有した 5 軸 N C 工作機械により、複雑な多面性のワークを N C プログラムに基づき一連の加工工程で自動的 にNC加工を遂行可能にするもので、このために 第1図に示す機能手段を更に具備して構成されて いるものであり、これらの機能手段を備えた本発 明の構成を以下に第2図、第3図に加えて第1図 を参照することにより説明する。

ワークテーブル32の構成と同テーブル上に取付けられた被加工ワークWの加工基準点の測定方法に就いて、以下に第4図と第5図とに基づいて説明する。

第1の旋回基台34上に搭載された第2の旋回ワーク台36は既述のようにA軸心に対して直角を成す旋回軸、B軸心の周りに旋回可能に配設されており、設計上は1点で交叉する直交配置にあ

回角の値とからワークテーブル32の割出し旋回 に伴うワークの加工基準点の変位後の直交3軸座 標系における座標値を演算する変位加工基準点演 算手段(演算手段) 5 6 と、NCプログラム 4 8 からの加工プログラムデータ、即ち数値制御デー タ及びワークテーブル割出し旋回角のデータと上 記変位加工基準点演算手段56からの加工基準点 の演算結果のデータを得て、送り制御量の算出と ワークテーブル32の割出し旋回角の補間演算と を実行し、送り制御量や割出し旋回量の指令値を 各駆動モータMx、My、MzやA軸、B軸の旋 回駆動モータMa、Mb(後述する)へ送出する NC装置58とを具備し、当該NC装置58は加 工基準点の座標を記憶するワーク座標系記憶手段 60、上述の補間演算実行手段である補間演算手 段62、補間演算結果により各軸の送りを制御す る送り軸サーボ機構部64等を具備して構成され

ここで、第2図に示した実施例の5軸NC工作機械に具備されたワークテーブル32に関して同

るが、ワークテーブル32の組立工程では、正確 に直交配置とすることは高度の熟練度を要するた め、ソフト手段的に両者の位置ずれを補正する後 述の方法が取られるのである。第2の旋回ワーク 台36上にはワークWが周知のパレット40を介 して取付けられる。このワークWにはNCプログ ラムの作成に当たって加工開始点として用いられ る加工基準点Pがワーク隅点に決められており、 この加工基準点Pを基準にしてNCプログラムの NC加工データに従って工具主軸 1 8 とワークW 間で順次に相対的な送り動作をさせ、かつ工具主 軸18を主軸モータMSで切削回転させれば、N Cプログラム通りに所望の加工がワークWに付与 されるのである。従って、加工の開始に当たって は、先ず、NC工作機械は、ワークの加工基準点 P が工具主軸 1 8 に対して直交 3 軸座標系におけ る何処の座標位置に有るかを測定する必要がある。 この測定は、先に第1図に示したNCプログラム 48から測定手段50へ加工基準点Pの概略の座 標値を供給することにより開始される。このとき、 測定は測定手段50の測定プローブ19を工具主軸18に装着し、その測定プローで移動で大力を対し、基準点別に向び3軸座標をせる3軸座は直交3軸座標を対して移動は直交の成立を対したが取らが表がある。はまりによりによりに接続を対してがある。をB軸0°の位置にして測定が遂行される。

なお、A軸を 0°以外の姿勢位置として加工基準点Pの測定を行ったときは、加工基準点PをA軸 0°で測定した場合と同様にするための換算補正の演算を行えば良い。

こうしてワークテーブル32を第4図に図示の所定の姿勢位置にしてワークWの加工基準点Pを 測定プローブ19を有した測定手段50で測定した結果は、既述のように加工基準点記憶手段54 内に記憶される。ワークWの加工面が工具主軸18の軸心に対して垂直な場合には、測定した加工基

第6図を参照すると、同図はA軸旋回する第1の旋回基合34上にB軸旋回する第2の旋回ワーク基合36を搭載している第2図の実施例における5軸NC工作機械に関して、A軸心とB軸心のずれを測定する原理を説明している。

第 6 図で A 軸心と B 軸心との Z 軸方向のずれ量を a、工具主軸 1 8 先端を送り移動により Z 軸の

準点 P の座標値を加工原点に設定して N C プログラムにより 3 軸方向に送り動作させれば、直ちにN C 加工が達成されるのである。

然るに、ワークWの複雑な多面加工を実行する 場合には、第5図に示すように、加工面Wiを工 具主軸18に垂直な面と成るように対向姿勢位置 へ変位させる必要がある、そこでワークテーブル 32の第1の旋回基合34と第2の旋回ワーク台 3 6 とを夫々 A 軸、 B 軸方向に旋回させると、バ レット40に取付けられたワークWは、第5図に 示すように傾けられる。この結果、ワークWの加 工基準点 P は、 直交 3 軸座 標系の 3 次元空間内で 位置P'に変位してしまう。従って、加工面W」 をNCプログラム48に従ってNC加工するには、 変位後の加工基準点 P'の座標値を見出し、この 変位後の加工基準点P、を加工原点にして工具主 軸 1 8 に 装着 した 工具 2 0 で N C 加 工 を 行 わ な け れば、所望のワーク加工を達成することはできな い。従って本発明は、既に測定結果が記憶されて いるワークWの加工基準点Pの座標値やA軸及び

原点位置に設定したときの B 軸心との距離をし、A 軸心からワークテーブル 3 2 上に搭載されたパレット 4 0 の水平上面までの距離を h 、パレット 4 0 の水平上面までの距離を b 、パレット 6 0 を離を y 、パレット 4 0 が A 軸方向に工具主軸 1 8 例 6 0 年 位 での距離を y 、同パレット 4 0 の垂直上面から工具主軸 1 8 の先端までの距離を l とすると、ずれ量 a は次の方法で求めることができる。

① ワークテーブル32のA軸の0°位置、つまり、同ワークテーブル32上に搭載されたパレット40の水平状態出しを行う。これは工具主軸18にダイヤルゲージを装着し、A軸心を跨ぐ2点の測定値を一致させることにより、簡単に達成できる。

② 次いで、周知の円筒ゲージまたはリングゲージを用い、これをパレット40上に設定して B軸を旋回し、工具主軸18に取付けたダイヤルインジケータで追跡することにより B軸心を求める。

このゲージを利用してB軸心から工具主軸先端までの距離しを知ることができ、この距離しが予め 決められた所定値し k になるまで工具主軸 1 8 を 2 軸方向に送り後退させ、そ点を 2 軸原点とする。

また B 軸心と工具主軸 I 8 の軸心との X 軸方向位置を一致させ、この点を X 軸原点とする。

③ 次にパレット 4 0 上にゲージを設定したまま A 軸を 9 0 * 工具主軸側に旋回させて位置決めする。

④ 次いで、パレット 4 0 上に設定してある円筒ゲージまたはリングゲージを利用して、パレット 0 が垂直な状態での B 軸心と工具主軸 1 8 の中心軸線との距離 Y を知ることができる。

⑤ 更に前述の②の工程と同じように、距離 Y が予め決められた所定値 Y k になるまで工具主軸 1 8 を Y 軸方向に上昇させ、その点を Y 軸原点とする。

⑥ここでパレット 4 0 の垂直上面から 2 軸原点 に工具主軸 1 8 の先端が位置している状態での該 先端までの距離 1 を実測する。

なお、第7図は第3図に示した5軸NC工作機械のワークテーブル32、つまり、B軸旋回台34の上にA軸旋回ワーク台36が搭載された構成においてA軸とB軸とのずれ量aを求める場合の原理図を示しており、夫々の既知量、測定量を第6図と同様に取ると、上述の①から⑦までの測定手順と同様な手順に従うことにより、

⑦ その後、A軸を0°位置に戻し、位置決めする。そして、バレット水平上面からY軸原点状態の工具主軸 1 8 の先端までの距離 y を実測する。

第6図より、次の関係式(1)、(2)が成立するから、L、l、Y、yの上記既知量、実測値を代入すると、A軸心とB軸心とのずれ量 a と A軸心からパレット 40の上面までの距離 h を連立方程式(3)、(4)を解くことにより求めることができる。

$$a + L = h + l \rightarrow h - a = L - l \cdot \cdot \cdot (1)$$

$$Y = a + h + y \rightarrow h + a = Y - y \cdot \cdot \cdot (2)$$

$$h = 1 / 2 (L - l + Y - y) \cdot \cdot \cdot (3)$$

$$a = Y - y - h \qquad \cdot \cdot \cdot (4)$$

こうして求めた A 軸心と B 軸心のずれ量 a を予め第1 図のワークテーブル座標値記憶手段 5 2 に記憶しておけば、実際のワークWのN C 加工過程で加工基準点 P が P ' へ変位した際に該 P ' 点の座標値を演算する過程で、上記ずれ量 a を導入して

上記 (3) 式、(4) 式と同一の式により、A 軸心とパレット 4 0 の上面までの距離 h、 A 軸心と B 軸心とのずれ量 a を得ることができる。

上述のようにしてワークテーブル32の旋回軸 である、A軸心とB軸心のZ軸方向のずれ量aの 値が得られれば同ワークテーブル32の旋回軸、 A 軸、B 軸の夫々に関し、機台14の直交3軸座 標系における座標値が第6図、第7図に図示の寸 法関係から決定することができる。ここで直交3 軸座標系の原点(0,0,0)は、X輪が工具主軸中心 と日軸心とが一致した点、Y軸はA軸が一90° のときのB軸中心から工具主軸中心までの距離が Yの点、2軸はA軸が0°のときのB軸中心から 工具主軸先端るでの距離がしの点と定義する。即 ち、旋回軸、A軸心は直交3軸座標系の原点(0. 0,0)に対して元々 X 軸に正確に平行に設定されて いるから座標値は (Ya, Za)を有し、この A 軸心に 対して直角を成すと共に2軸方向にずれ量aを有 するB軸心の座標値は (Xb, Zb)を有し、これらの 座標値は、第6図又は第7図から分かるように、

 Ya = Y - a ,
 Za = L + a ・・・(5)

 Xb = 0 ,
 Zb = L ・・・(6)

 となる(ここでB軸心がA軸心と工具主軸18との間にあるときaは正とする)。

以上のようにしてワークテーブル32の旋回軸 である A 軸、 B 軸の直交 3 軸座標系における座標 値が確定すると、このワークテーブル32上にパ レット40を介して取付けられる被加工ワークW の加工基準点Pが、同ワークテーブル32のA軸、 B軸の旋回によって変位した点P'の直交3軸座 標系における座標値は、下記の式から定まる。 即ち、Α軸の旋回角をα、B軸の旋回角をβ(α、 βは例えば時計周り方向をプラス値と予め定める) とし、又、ワークテーブル32のA軸、B軸の旋 回角α、βが夫々0°であるときに、同ワークテ - ブル32上のワークWの加工基準点Pの直交3 軸座標系における座標値を(x,y,z)、変位 後(A軸、B軸がα、βだけ旋回したとき)の加 工基準点 P' の座標値を (x', y', z')と すると、第2図に示したワークテーブル32の構

$$y' = (y - Ya)\cos\alpha + (z - Za)\sin\alpha + Ya$$
 $\cdot \cdot \cdot (11)$ $z' = (x - Xb)\sin\beta - (y - Ya)\sin\alpha\cos\beta + (z - Za)\cos\alpha\cos\beta - (Zb - Za)\cos\beta + Zb$ $\cdot \cdot \cdot (12)$ が得られる。

依って、これらの式(7)~(9)又は(1())~(12)を用いることにより、変位後のワークWの加工基準点P・の直交3軸座標系による。そは資子することができるのである。そは演算することがける変位加工基準点クテーブル32のA軸の旋手段52からA軸(♀a、Za)からで変勢位置、よりを読出し、加工基準点記憶手段54からワークテーブル32のA軸には高記憶手段54からワークテーブル32のA軸にで調定を実行すれば良

成の場合には、先す、B軸をβ・旋回させた場合の加工基準点Pが変位位置、次いで、その変位位置からΑ軸をα・旋回させて変位位置P・に到達するものとして三角関数を用いて解析すると、

$$x' = (x - Xb)\cos\beta - (z - 2b)\sin\beta + Xb \cdot \cdot \cdot \cdot (7)$$

$$y' = (x - Xb)\sin\alpha \sin\beta + (y - Ya)\cos\alpha + (z - 2b)\sin\alpha \cos\beta + (2b - 2a)\sin\alpha + Ya \cdot \cdot \cdot (8)$$

$$z' = (x - Xb)\cos\alpha \sin\beta - (y - Ya)\sin\alpha + (z - 2b)\cos\alpha \cos\beta + (2b - 2a)\cos\alpha + 7a$$

が得られる。

他方、第3図に図示したワークテーブル32の 場合には、同様に解析すると、

$$x' = (x - Xb)\cos \beta + (y - Ya)\sin \alpha \sin \beta$$

$$- (z - Za)\cos \alpha \sin \beta$$

$$+ (Zb - Za)\sin \beta + Xb$$

$$\cdot \cdot \cdot (10)$$

いのである。

ここで第1図を再び参照すると、上記変位後の ワークWの加工基準点P'の演算値はNC装置 5 8のワーク座標系記憶手段60に記憶され、この 変位後の加工基準点 P'を加工原点として多面性 のワークWの傾いた面W」(第5図参照)のNC 加工が実行される。即ち、NCプログラムから加 エプログラムを読出し、補間演算手段62で工具 主軸18とワークテーブル32上のワークWとの 相対送り動作量を補間演算し、同時にNCブログ ラム48からワークテーブル32の各旋回軸、A 軸、B軸の旋回角度を読出して補間演算し、夫々 の補間演算値に従って送りサーポ機構部64から 送りモータMx~Mz、Ma、Mbへ指令値を送 出してNC加工を遂行するものである。つまり多 面性のワークWの傾斜した面W」のような機械加 エも工具主軸18に垂直に対向する位置へワークテ -ブル32により傾斜させて、X, Y, Zの3軸 で記述した比較的簡単なNCプログラムにより一 連のNC加工工程として機械加工を行うことがで きるのである。なお、第5図のようにA軸またはB軸を旋回後の加工基準点P'の座標値を測定プローブ19で実例するのが困難なので、この様なプロセスを経由するのである。

既述した第1図の本発明に係る諸機能手段に依って実行されるワークWの加工基準点Pの変位後の座標値P。を演算、設定するまでの一連のプロセスを示したものが第8図のフローチャートである。

第8図において、プロセス①におき、ワークWの加工基準点Pの測定に当たり、ワークテーブル32の旋回軸、A軸、B軸が0°(所定の姿勢位置)に有る状態でNCプログラム48から測定手段50へ予め大凡の加工基準点Pの座標(xo.yo,zo)を指示される。次いで、測定手段50はその測定プローブ19(第4図)を駆使して加工基準点Pの正確な座標値(x,y,z)をプロセス②において測定する。その測定結果は、加工基準において測定する。その測定結果は、加工基準に記憶す及54に記憶される(プロセス③)。次いで、変位加工基準点P'の演算手段56は、NC

関し、プロセス 00 ~ 02 が第3 図に示した実施例の 5 軸 N C 工作機械におけるワークテーブル 3 2 を 有した機械形態に関するものである。これらのプ ロセスにおいて、加工基準点Pが、ワークテーブ ル32のA軸、B軸がO°位置を所定位置として **測定手段50で測定した場合にはプロセス⑦、プ** ロセス(10)の各工程は省略されるが、ワークテーブ ル32のA軸、又はB軸をO°以外の位置を所定 姿勢位置に設定して初期のワーク♥の加工基準点 Pの測定が実行されたときには、プロセス⑦及び プロセス 10のように、加工基準点 P を A 軸 0°又 はB軸O°に戻したときの座標値に換算、演算す るプロセスが必要になる。なお、プロセス®、® 又はプロセス①、②から理解できるように、演算 過程は、前述の(7)式~(12)式に関して既 述したように、A軸、B軸を順次に角度α°、β° 旋回させながら加工基準点 P がどのように点 P' へ変位するかを順次に演算する方法で演算が実行 され、(7)~(9) 式または (10)~(12)式を 直ちに演算する方法には依らない。勿論、これら

なお、上述した第8図のフローチャートのプロセスにおいては、演算プロセス⑤を更に詳細に図示したものが第9図のフローチャートである。

この第9図のフローチャートでは、プロセス⑦ ~⑨が第2図に示した実施例の5軸NC工作機械 におけるワークテーブル32を有した機械形態に

の式(7) から(12)式を適宜の記憶手段に記憶させ、 該式に従って直接的に演算する方法を採用しても 良いことは言うまでもない。

なお、以上の説明では 5 軸NC工作機械のワー クテーブル32が機台に設定した直交3軸座標系 において、2つの旋回軸、A軸、B軸を有し、か つ、そのA軸心とB軸心とが位置ずれを固有的に 有していることも考慮して複雑、多面性のワーク Wの種々傾斜する面を加工する場合に加工基準点 が所定の姿勢位置からテーブル割出し傾斜の結果、 どのような座標点に変位したかを演算設定し、N Cプログラムにより、非傾斜面共々に一連のNC 加工を実行するときに就いて説明したが、多数の 同種ワークを次々と加工するときには、各ワーク Wがワークテーブル32上の定位置に常に取付け られることはないから、各ワークWの加工基準点 Pの座標値を測定手段 5 0 で測定し、A 軸、 B 軸 の旋回後の加工基準点 P'の座標値を演算で求め、 その点 P' を加工原点にして N C 加工すると、取 付け位置ずれは補正され、同一のNCプログラム

で均一な加工が同種ワークに施せることは、容易 に理解できよう。

[発明の効果]

以上、本発明を実施例に基づいて説明したが、 本発明は、5軸NC工作機械のワークテーブル上 に取付けられた多面形の被加工ワークを加工する 場合には、該ワークの加工基準点を例えば、該ワ ークテーブルのワーク取付け面が工具主軸の軸心 と平行又は垂直な姿勢を特定姿勢位置として当該 特定を勢位置で測定手段により測定し、ワークの 傾斜した被加工面を工具主軸に垂直な姿勢までワ ークテーブルをその2つの旋回軸周りに旋回させ たときには、加工基準点が先の測定位置から直交 3 軸座標系内で変位した点の座標を、予め記憶さ せた一定の演算式に従って演算手段により演算し、 その演算値から得た加工基準点の変位量によって NC装置に設定されている加工基準点の座標を補 正し、補正後のワーク加工基準点に基づいてNC プログラムに従って非傾斜ワーク面と同様にNC

とができる。

しかも、その結果、複雑、多面を有したワーク 加工が達成できることは、単に航空機部品等の特殊なワークの加工ばかりでなく、種々の製品に複雑な多面を有した形状を付与することが比較的簡単に可能となり、製品のデザイ性の向上等にも大きく寄与できる効果がある。


4. 図面の簡単な説明


 加工を遂行可能にする手段を構成したから、複雑、多面性のワークの加工もX,Y,Zの3軸で記述した比較的簡単なNCプログラムに基づいて一連のNC加工と更行でき、故に、工具主軸に対向してかる面の加工を連続工程で加工でき、プログラムの簡略化が得られると共にワーク加工的段取り段階からNC加工の完了までの総加工時間を大幅に短縮することができる効果を奏するのである。

4 図の状態から傾斜した状態を示す斜視図、第6 図は第2 図に示した 5 軸 N C 工作機械のワークテーブルの 2 つの旋回軸、 A 軸と B 軸との軸心のずれを測定によって求める原理を説明する図、第7 図は第3 図に示した 5 軸 N C 工作機械のワークテーブルの 2 つの旋回軸、 A 軸と B 軸との軸心のずれを測定によって求める原理を説明する図、第8 図は演算過程のフローチャート、第9 図は第8 図の演算過程の詳細プロセスのフローチャート。


1 4 …機合、 1 6 … コラム、 1 8 … 工具主軸、
1 9 … 測定プローブ、 2 0 … 工具、 3 2 … ワーク
テーブル、 3 4 … 第 1 の旋回基合、 3 6 … 第 2 の
ワーク旋回合、 4 8 … N C ブログラム、 5 0 … 測定手段、 5 2 … ワークテーブル座標値記憶手段、 5 4 … 加工基準点記憶手段、 5 6 … 変位加工基準点記憶手段、 6 4 … 送りサーボ機構部、 W … ワーク、 P … 加工基準点。 P・
… 変位後の加工基準点。

特開平2-279249 (12)






第 2 图





第 3 四

持開平2-279249 (13)




第 5 图






第 6 图



第7图



第 9 四

PAT-NO: JP402279249A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02279249 A

TITLE: FIVE SPINDLE NC MACHINE TOOL

PUBN-DATE: November 15, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TANUMA, TADASHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MAKINO MILLING MACH CO LTD N/A

APPL-NO: JP01099956

APPL-DATE: April 21, 1989

INT-CL (IPC): B23Q015/00 , G05B019/18

US-CL-CURRENT: 408/89 , 409/231

ABSTRACT:

PURPOSE: To shorten the total processing time from a preparation step to the completion of the process by using a calculated process reference position on a workpiece as a process original position, and by controlling a relative feed value between a tool spindle and the workpiece.

CONSTITUTION: Approximate coordinate values of a process reference point is fed from an NC

program 48 to a measuring means 50 so as to set a worktable at a predetermined posture position, and the measuring means 50 measures a process reference point on a workpiece, and stores the process reference point in a memory means 52. Further, with the use of the process reference point and worktable coordinate values also stored in the memory means 52, a computing means 56 obtains coordinate values of a process reference point after indexing, and stores thus calculated values in a memory means 60 in an NC device 58. Further, using the coordinate values of the process reference point as a process original point on the NC program 48, a computing means 62 computes interpolation between the process original point and processing data, and a feed spindle servomechanism section 64 controls drive motors for spindles X through Z, B in accordance with the NC program. Thus, it is possible to greatly shorten the total processing time from a preparation step to a completion of a process.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio